

Atención: Reparación o chequeo de Filtraciones [Solicitud]

Área responsable: Comercial

OT: 51398 Prestación: 481150

Plazo término trabajos: 21 de marzo de 2020

Número servicio	968901-K	Nombre cliente	Urbaniza S.A.
N° Medidor/Diámetro	354 / 25 mm	RUT Cliente	99.584.110-K
Visita inicial estimada	19/03/2020	Domicilio	Calle Luis Leiva Campos 1121 Cumbres De Buin 1
Estado actual OT	En curso	Comuna	Buin
Tipo Solución:	Provisoria <input type="checkbox"/> Definitiva <input type="checkbox"/>	Descripción	Reparación o chequeo de Filtraciones
Hora llegada al lugar		Teléfono contacto	
Nombre operador		Punto de referencia	
Cargo		Observación	Patricia Macuada / 966098275 cliente presenta filtración interna y llaves de paso se encuentran apretadas. Favor ver tema de llaves a la bre
Área			

Detalle acciones realizadas

Uso Cliente

Nombre	
RUT	
Parentesco c/titular	

Conformidad trabajos realizados

SI NO

Fecha y hora término trabajos

___/___/_____ __:___

Observaciones

Firma Cliente

Firma operador